

騒音計 リオン NL-26 簡単使用法



1 右横の POWER ボタンを ON にする。

2 Mode ボタンを 長押し する。

“Fast” が点滅する。

3 Mode ボタンをもう一度ポン、と 軽く 押す。

“10m” が点滅する。

8 続けて次の測定をする時は、Start/Stop ボタンを押す。

9 測定終了したら、右横の POWER ボタンを OFF にする。

4 Start/Stop ボタンを押す。

“5m” が点滅する。

5 再度 Mode ボタンを 長押し する

測定画面になる。

6 Start/Stop ボタンを押して測定開始。

“5m” の左横に▲マークが点滅し、カウントアップを始める。

7 5分経つとカウントアップが止まり、▲マークが消える。

測定値を記録する。